


El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, D. Javier Marigil Sánchez, autor de la memoria de la estructura “Escultura monumental para rotonda en Jaca (Huesca)” para Frank Norton, establece que tras la visita al taller de fabricación de la estructura con fecha 25 de noviembre de 2011, el procedimiento seguido en la fabricación responde a las normas de práctica común en estructuras metálicas. Asimismo, las soldaduras, accesos para soldadura y despieces realizados, son adecuados al tipo de estructura, no habiéndose realizado ninguna unión o corte que resulte desaconsejable para el correcto funcionamiento de la escultura metálica.

Por tanto, puede concluirse que el procedimiento general empleado en la fabricación resulta adecuado, no habiéndose detectado ningún aspecto incorrecto o desaconsejable.

Huesca, 5 de diciembre de 2011.



Fdo: Javier Marigil Sánchez
Ingeniero de Caminos